

27***RICOVERO LA CASA ACCOGLIENTE**

Corso Francia 180

Edificio per l'assistenza.

Edificio di valore documentario e ambientale, significativo esempio di architettura assistenziale di tardo Ottocento. Complesso edificato alla fine dell'Ottocento, subisce in seguito qualche lieve intervento.

Tav. 39/31
(2.2.2.)L.P. *PIANTA / DELLA / CITTÀ [...], 1907.***28*****ISTITUTO SANTO NATALE**

Corso Francia 164, 170

Edificio per l'assistenza.

Segnalazione di edificio di significato documentario, esempio di edilizia per l'assistenza dell'inizio del nostro secolo. Fondato nei primi anni del Novecento dal parroco di Pozzo Strada per istruire le fanciulle orfane, fu ospitato dapprima nella sua casa (primo nucleo del presente edificio) che in seguito subì variazioni.

Tav. 39
(2.2.2.)L.P. *G. STRAFFORELLO, 1891, p. 165.***29**

Via Domodossola, Piazza Rivoli 14, Via Piedicavallo 2

Edificio di civile abitazione.

Segnalazione di edificio di civile abitazione di interesse ambientale.

Edificato negli anni Trenta del Novecento.

Tav. 39
(2.1.2.)M.L.P. *[PIANO REGOLATORE CON VARIANTI aggiornate al 1945].***30**

Via Domodossola 15

Edificio di civile abitazione.

Segnalazione di palazzina di interesse documentario del persistere di temi eclettici e liberty.

Edificio costruito nei primi decenni del Novecento.

Tav. 31
(2.1.4.)M.L.P. *[PIANO REGOLATORE CON VARIANTI aggiornate al 1945].***31****PONTE CANALE SULLA DORA (GIÀ DELLA CERONDA)**

Fiume Dora, nei pressi della Borgata Lucento

Ponte-canale e canale-viadotto.

Manufatto di valore documentario e ambientale tipico esempio di ponte-canale in muratura della seconda metà dell'Ottocento, è elemento caratterizzante il paesaggio urbano del Lungo Dora.

Realizzato tra il 1868 e il 1874, in parte ricostruito successivamente.

Tav. 25
(2.3.3.)R.N. *Città di Torino, Vie d'acqua [...], 1980, pp. 39-43.*