



Elementi funzionali in disuso si offrono come spunti di qualificazione ambientale, quali la Diga della Pellerina nel parco (fig. d7), anche se tuttora non riscattati, come il Ponte Canale della Ceronda (fig. d8).

La confluenza della Dora nel Po è tuttora un lembo di paesaggio preurbano, potenzialmente qualificato, ma poco accessibile ed in parte degradato (fig. d11).

I tratti di sponda del Sangone appartenenti al Comune di Torino, molto compromessi dalla tangenziale, sono tuttora, nonostante limitati interventi, praticamente inaccessibili, per il degrado di antiche alluvioni e la fitta utilizzazione ad orti abusivi (fig. d12).

Le sponde della Stura (figg. d13, d14) sono quasi ovunque completamente degradate, risultato caotico di insediamenti produttivi, discariche, cave, orti e della stessa irregolarità del letto e del regime del torrente.

